

Armstrong

Cuidado y Mantenimiento de los Pisos de Linóleo Auténtico

Pulido de Linóleo Auténtico

Sin pulimento, un piso de linóleo auténtico parece descolorido y sin brillo, y es más susceptible a al sucio, las manchas, y el daño permanente. El linóleo nuevo tiene una capa delgada de sellador, aplicado en la fábrica, por lo que con sólo 2-3 capas del pulimento Genuine Linoleum Floor Polish puede obtener un nivel aceptable de brillo y protección. Un piso de linóleo que recientemente se le haya retirado el pulimento, es probable que requiera un mínimo de 3 capas para obtener un brillo y la protección aceptable. Un pulimento apropiado para pisos de linóleo será fácil de aplicar, ofreciendo una protección total del tráfico y los derrames de líquidos, y se podrá retirar con los detergentes apropiados que no dañen el linóleo. El pulimento Genuine Linoleum Floor Polish de Armstrong está diseñado para cumplir con estos requisitos.

- Vierta el pulimento Genuine Linoleum Floor Polish en un balde limpio. Nunca vierta el pulimento directamente en el piso. Esto tiene efectos secundarios negativos, tales como, la apariencia desigual del brillo causado porque se vertió una mayor cantidad de pulimento, y rayas causadas por el reblandecimiento de las capas anteriores de pulimento.
- Utilice un aplicador limpio humedecido con agua. Un trapeador limpio es una opción común para la aplicación del pulimento. Algunas personas prefieren aplicar el pulimento a mano con una esponja o paño.
- Sumerja el aplicador en el balde con el pulimento, luego, exprima dejando el aplicador húmedo.
- Con una ligera presión, pase el aplicador en un área de 3-4 pies cuadrados, con movimientos simples rectos. Trate de no pasar por el mismo lugar más de una o dos veces. Pasar varias veces sobre el mismo lugar con demasiada frecuencia puede causar que las capas anteriores de pulimento se suavicen y creen marcas que parecen como pinceladas de pintura. Esas marcas no van a desaparecer, y se verán claramente cuando el pulimento se seque. La única manera de eliminar manchas como las rayas, es retirar el pulimento y volver a empezar de nuevo. La aplicación correcta de una capa de pulimento se verá como mojada uniforme, pero no encharcada.
- El tiempo adecuado de secado es también muy importante. Como se señala en las instrucciones del pulimento Genuine Linoleum Floor Polish a continuación, nunca permita que el tiempo de secado entre cada capa de pulimento sea menor de 30 minutos. Si el piso al que le está aplicando el pulimento se encuentra en una zona de alta humedad, o si las condiciones del clima actual son de gran humedad, el pulimento se tomará mucho más tiempo para secarse. Aun cuando el pulimento se sienta seco al

tacto, todavía se tomará muchas horas para que se seque por completo. Si se aplica otra capa de pulimento antes de tiempo, o la aplicación es demasiado gruesa, o el aplicador se frota sobre la zona también muchas veces con demasiada presión, aparecerán las rayas. La posibilidad de tener rayas aumenta con el número de capas de pulimento en un período determinado de tiempo. Después de que se aplica la última capa de pulimento, se recomienda esperar el mayor tiempo posible antes de permitir el paso peatonal en el piso. Trate de esperar por lo menos 60 minutos. Y espere aun más tiempo, si es posible, antes de volver a poner los muebles. El pulimento se tardará aproximadamente 24 horas para secarse al máximo, por lo que, tener en cuenta algunos cuidados especiales en esta etapa debería minimizar los arañazos y daños en la nueva capa de pulimento.